


Informacje dla klientów

## AirFlow – system wspierający wentylację płytek Fortelock


Nasi klienci często się do nas zwracają z pytaniem, czy instalacja płytek PCV Fortelock będzie oznaczała ostateczne rozwiązanie problemu wilgotności podłogi. Odpowiadamy twierdząco, dodajemy jednak, że chodzi o rozwiązanie częściowe.

Płytki PCV Fortelock znajdują często zastosowanie także w pomieszczeniach o wyższym poziomie wilgotności powietrza, częstszym występowaniem wody, np. w wyniku używania urządzeń do czyszczenia, jak i w wyniku warunków atmosferycznych lub przenikania wód gruntowych. Z myślą o zastosowaniu płytek Fortelock właśnie w takich miejscach został opracowany unikatowy system AirFlow.



*System AirFlow płytek Fortelock Industry*

Spodnia strona płytek wszystkich typów wyposażona została w system rowków, który wspomaga wentylację i przepływ powietrza między podłożem, a płytką. Aby ten system funkcjonował prawidłowo i skutecznie, musi podłoga być wykonana z odpowiednim nachyleniem i całe pomieszczenie musi być w odpowiedni sposób wietrzane. Wspólnie oddziaływanie powyższych aspektów pomaga w utrzymaniu pomieszczeń garażowych, warsztatów lub magazynów w stanie suchym.



*System AirFlow płytek Fortelock Invisible i Fortelock Light*

System AirFlow nie można jednak uważać za samo w sobie rozwiązanie problemów z występowaniem wilgoci pod płytkami. Dlatego należy występowaniu powyższych problemów zapobiegać. Chodzi na przykład o usuwanie topniejącego śniegu z kół samochodów w zimie lub usuwanie większych ilości rozlanych cieczy.

Problemem może okazać się także nieodpowiednia hydroizolacja budynków, która może spowodować występowanie wody, np. kapilarne podnoszenie się wilgoci w ścianach po ograniczeniu możliwości parowania w wyniku instalacji płytek Fortelock. Aby osiągnąć zamierzone cele, należy poświęcić uwagę także pozostałym aspektom związanym z tym problemem. Wymiana podłogi w takiej sytuacji może okazać się rozwiązaniem nieskutecznym.

Gromadzenie się dużej ilości wody pod płytkami nie jest podstawą do reklamacji, ponieważ nie jest spowodowane płytkami Fortelock. Należy pamiętać o możliwości demontażu i ponownej instalacji także w stosunku do poszczególnych płytek, co umożliwi usunięcie zgromadzonej wody.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do odpowiedniego przedstawiciela regionalnego. Z pewnością chętnie Państwu pomoże.